

サービスキャンペーン通知書

平成26年 7月23日


国土交通省 自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 庄司 茂
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成26年7月23日
不具合の内容	電動パーキングブレーキ制御コンピュータのプログラムが不適切なため、電動パーキングブレーキ解除が不完全な状態となり、ブレーキパッドがディスクローターに擦れることによって異音が発生する場合がある。		
改善措置の内容	全車両、電動パーキングブレーキ制御コンピュータのプログラムを書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	「VW ゴルフ」	WWZZZAUZDP035324～WWZZZAUZDW097333 平成25年1月28日～平成25年4月17日	5台	
	DBA-AUCHP	「VW ゴルフ ヴァリアント 1.4/103kW」	WWZZZAUZEP514943～WWZZZAUZEP519857 平成25年10月21日～平成25年11月7日	60台	
	ABA-AUCHH	「VW ゴルフ GTI/162kW」	WWZZZAUZEW000622～WWZZZAUZEW179826 平成25年7月10日～平成25年12月13日	892台	
	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフ 1.2/77kW」	WWZZZAUZDW145939～WWZZZAUZEW179213 平成25年5月21日～平成25年12月13日	4,228台	
		「VW ゴルフ ヴァリアント 1.2/77kW」	WWZZZAUZEP514946～WWZZZAUZEP522315 平成25年10月21日～平成25年11月7日	50台	
	DBA-AUCPT	「VW ゴルフ 1.4/103kW」	WWZZZAUZDW131051～WWZZZAUZEW179137 平成25年5月25日～平成25年12月31日	5,573台	
(輸入期間の全体の範囲) 平成25年1月28日～平成25年12月31日				(計 10,808台)	

改善箇所説明図



電動パーキングブレーキ制御コンピュータ

= プログラムを書き換える部品


不具合発生箇所

電動パーキングブレーキ制御コンピュータのプログラムが不適切なため、電動パーキングブレーキ解除が不完全な状態となり、ブレーキパッドがディスクローターに擦れることによって異音が発生する場合があります。

改善内容

全車両、電動パーキングブレーキ制御コンピュータのプログラムを書き換える。

識別: キャンペーンステッカーに「45D4、日付、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部に貼り付ける。



サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクスワーゲン	不明	「VW ゴルフ」	普通・乗用	箱型	CHP(1,394)
	DBA-AUCHP	「VW ゴルフヴァリアント 1.4/103kW」	普通・乗用	箱型	CHP(1,394)
	ABA-AUCHH	「VW ゴルフ GTI/162kW」	普通・乗用	箱型	CHH(1,984)
	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフ 1.2/77kW」	普通・乗用	箱型	CJZ(1,197)
		「VW ゴルフヴァリアント 1.2/77kW」	普通・乗用	箱型	CJZ(1,197)
DBA-AUCPT	「VW ゴルフ 1.4/103kW」	普通・乗用	箱型	CPT(1,394)	