

リコール届出書

平成27年3月25日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 庄司 茂
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-2166 | リコール開始日 | 平成27年3月25日 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料パイプの溶接工程において、溶接時の温度管理が不適切なため、確実に溶接ができていないものがある。そのため、溶接部の隙間から燃料が漏れるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料パイプを良品に交換する。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2166ステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象 車両の台数 | 備考 |
|-----------|-----------|---------------------|---|-----------------|----|
| フォルクスワーゲン | ABA-16CPL | 「VW サ・ビートル 2.0T」 | WVWZZZ16ZEM655363～WVWZZZ16ZFM604545 平成26年5月24日～平成26年10月28日 | 76 | |
| 合計 | | | | 76 | |