

リコール届出書

平成29年5月24日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
 又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
 住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-2478 | リコール開始日 | 平成29年5月24日 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エアバックのインフレーター（膨張装置）およびシートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバックの展開およびシートベルトの弛みを巻き取ることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 車両により不具合のあるエアバッグおよびシートベルトの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置を行う。 ①運転者席のエアバッグユニットを良品と交換する。 ②左右もしくはどちらか片側のプリテンショナー内蔵シートベルトを良品と交換する。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2478のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象 車両の台数 | 備考 |
|-----------|------------|------------------------------|--|-----------------|-------|
| フォルクスワーゲン | ABA-3CCHH | VW パサートセダン 2.0/162kW | WVWZZZ3CZHE085817～WVWZZZ3CZHE085921 平成28年12月12日～平成28年12月14日 | 4 | ① |
| | | VW パサートヴァリアント 2.0/162kW | WVWZZZ3CZHE089322～WVWZZZ3CZHE090227 平成28年12月12日～平成28年12月14日 | 6 | ① |
| | ABA-5NCZE | VW ティグアーン 1.4/110kW | WVGZZZ5NZHW358091～WVGZZZ5NZHW848110 平成28年12月12日～平成29年1月16日 | 6 | ① |
| | ABA-AUCHH | VW ゴルフ GTI /162kW | WVWZZZAUZHWO39548～WVWZZZAUZHW116571 平成28年9月15日～平成28年12月14日 | 3 | ① |
| | ABA-AUCJSF | VW ゴルフオールトラック 1.8/132kW | WVWZZZAUZHP517363～WVWZZZAUZHP519371 平成28年9月15日～平成28年9月28日 | 4 | ① |
| | ABA-AUCJX | VW ゴルフ GTI Clubsport | WVWZZZAUZHW041894～WVWZZZAUZHW043586 平成28年9月28日 | 3 | ① |
| | ABA-AUCJXF | VW ゴルフ R ヴァリアント 2.0/206kW | WVWZZZAUZHP517946～WVWZZZAUZHP528108 平成28年9月15日～平成28年10月20日 | 38 | ① |
| | DBA-1TCZD | VW ゴルフトウラン 1.4/110kW | WVGZZZ1TZW015601～WVGZZZ1TZW029137 平成28年9月15日～平成28年12月1日 | 396 | ①または② |

| | | | | | |
|----|-----------|----------------------------|--|----|-------|
| | DBA-3CCZE | VW パートセダン 1.4/110kW | WVWZZZ3CZHE085029～WVWZZZ3CZHE095632 平成28年12月12日～平成28年12月14日 | 7 | ① |
| | | VW パートウエアリアント 1.4/110kW | WVWZZZ3CZHE085722～WVWZZZ3CZHE100046 平成28年12月14日～平成28年12月27日 | 12 | ① |
| | DBA-AUCHP | VW ゴルフウエアリアント1.4 /103kW | WVWZZZAUZHP517386～WVWZZZAUZHP530096 平成28年9月15日～平成28年10月29日 | 16 | ① |
| | DBA-AUCJZ | VW ゴルフ 1.2 /77kW | WVWZZZAUZHW044023～WVWZZZAUZHW121583 平成28年9月15日～平成28年12月14日 | 11 | ① |
| | | VW ゴルフウエアリアント 1.2/77kW | WVWZZZAUZHP517430～WVWZZZAUZHP518871 平成28年9月28日 | 3 | ① |
| | DBA-AUCPT | VW ゴルフ 1.4 /103kW | WVWZZZAUZHW040245～WVWZZZAUZHW042267 平成28年9月15日 | 4 | ① |
| | DLA-3CCUK | VW パートウエアリアント GTE | WVWZZZ3CZHE031954～WVWZZZ3CZHE092320 平成28年9月15日～平成28年12月14日 | 18 | ①または② |
| 合計 | | | 531 | | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。