

リコール届出書

平成27年3月25日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 庄司 茂
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2163	リコール開始日	平成27年3月25日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席及び助手席ヘッドレストにおいて、製造時に誤ったロッドが装着されたものがある。そのため、高さ調節をした際に最大作動高さを超えることがある等により、保安基準第22条及び第22条の4に抵触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席及び助手席ヘッドレストのロッドの識別マークを確認し、不具合品の場合はヘッドレストを良品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2163ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-7NCTH	「VW シャレン 1.4 110kW」	WVWZZZ7NZEVO33138～WVWZZZ7NZEVO37283 平成26年5月17日～平成26年6月9日	27	
合計				27	